Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-800-700-mm-komplet-z-adapterem-sv-c-kmsvc-800-700-p-366.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 800/700 mm do Opel Zafira C, Vauxhall Zafira Mk III, Renault Grand Scénic IV – komplet z adapterem SV-C (KMSVC 800 700)

Cena	**55,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVC 800 700**
Kod producenta	**KMSVC 800 700**
Kod EAN	**5903728051895**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 800/700 mm – komplet z adapterem SV-C

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie. Mocowanie: **SV-C**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	MSET 800/32 · mocowanie 5903728038797
Pióro pasażera	MSET 700/28 · mocowanie 5903728038773
Adapter (2 szt.)	MSET ADC · mocowanie 5903728038995
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Zamienniki	Bosch A865S
Kod produktu	KMSVC 800 700
EAN	5903728051895

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Citroën C4 Grand PicassoC4 Grand Picasso II (DA_, DE_) od 2013

Citroën C4 PicassoC4 Picasso II Van (DD_) od 2013

Citroën C4 SpacetourerC4 Spacetourer Van (3D_) od 2019

Citroën Grand Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) od 2018Grand C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_) od 2019

Renault Grand Scénic Grand Scénic IV (R9_) 2016–2023

Vauxhall Zafira Zafira Tourer Mk III (P12) 2013–2016

Renault Scénic Scénic IV (J9_) 2016–2022

Opel Zafira Zafira Tourer C VAN (P12) 2012–2014Zafira Tourer C (P12) 2011–2019

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVC 800 700, EAN 5903728051895

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)