Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-kmsvb-750-750-rv-p-330-komplet-przod-tyl-p-1482.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 750/750 mm + tylna 330 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-B (KMSVB 750 750 RV-P 330)

Cena	**79,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVB 750 750 RV-P 330**
Kod producenta	**KMSVB 750 750 RV-P 330**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 750/750 mm + tylna 330 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-B

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-B / RV-P**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi
- Tylna wycieraczka dobrana do Twojego auta

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET + BACKSIDE
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	750 mm · mocowanie SV-B
Pióro pasażera	750 mm · mocowanie SV-B
Pióro tylne	330 mm · mocowanie RV-P
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KMSVB 750 750 RV-P 330

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

FORD Galaxy III (CK) 2015–2023

FORD S-MAX (CJ, WA6) 2015–2023

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVB 750 750 RV-P 330

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)