Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:19

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-kmsvk-650-450-mrset-fl-330-adfl-03-komplet-przod-tyl-p-1126.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/450 mm + tylna MultiREAR 330 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-K (KMSVK 650 450 MRSET FL 330 + ADFL 03)

Cena	**79,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVK 650 450 MRSET FL 330 + ADFL 03**
Kod producenta	**KMSVK 650 450 MRSET FL 330 + ADFL 03**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/450 mm + tylna MultiREAR 330 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-K

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE MultiREAR. Mocowanie: **SV-K / MultiREAR FL + adapter ADFL 03**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi
- Tylna wycieraczka dobrana do Twojego auta

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET + MultiREAR
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-K
Pióro pasażera	450 mm · mocowanie SV-K
Pióro tylne	330 mm · mocowanie MultiREAR FL + adapter ADFL 03
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KMSVK 650 450 MRSET FL 330 + ADFL 03

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2013–2020

AUDI A3 (8V1, 8VK) 2012–2020

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2012–2020

CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) od 2020

CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) od 2020

SEAT Leon (KL1, KLG) od 2019

SEAT Leon Sportstourer (KL8, KLD) od 2020

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVK 650 450 MRSET FL 330 + ADFL 03

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)