Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-kmsvk-650-450-rv-s-280-komplet-przod-tyl-p-1117.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/450 mm + tylna 280 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-K (KMSVK 650 450 RV-S 280)

Cena	**79,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVK 650 450 RV-S 280**
Kod producenta	**KMSVK 650 450 RV-S 280**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/450 mm + tylna 280 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-K

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-K** / **RV-S**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi
- Tylna wycieraczka dobrana do Twojego auta

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET + BACKSIDE
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-K
Pióro pasażera	450 mm · mocowanie SV-K
Pióro tylne	280 mm · mocowanie RV-S
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KMSVK 650 450 RV-S 280

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

AUDI A1 Sportback (GBA) od 2018

AUDI A1 City Carver (GBH) 2019–2022

CUPRA Ateca (KH7, KHP, KBP) 2018–2026

SEAT Ateca (KH7, KHP) 2016–2026

VW Golf VAN VII Variant (BA5) 2013–2017

VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2013–2021

VW Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012–2021

VW Golf VII Van (5G1, BQ1) 2012–2017

VW Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) 2014–2020

VW Polo VI (AW1, BZ1, AE1, BZ3) od 2017

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVK 650 450 RV-S 280

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)