Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-kmsvu-530-530-rv-e-400-komplet-przod-tyl-p-1116.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 530/530 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-U (KMSVU 530 530 RV-E 400)

Cena	**79,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 530 530 RV-E 400**
Kod producenta	**KMSVU 530 530 RV-E 400**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 530/530 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-E**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi
- Tylna wycieraczka dobrana do Twojego auta

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET + BACKSIDE
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	530 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	530 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	400 mm · mocowanie RV-E
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KMSVU 530 530 RV-E 400

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1991–1996

VW California T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) 1994–2003

VW Passat B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1988–1997

VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990–2003

VW Transporter T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990–2003

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) 1990–2003

VOLVO 850 (854) 1991–1997

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 530 530 RV-E 400

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)