Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-kmsvu-550-530-mrset-pl-350-adpl-06-komplet-przod-tyl-p-1095.html




# Wycieraczki VISEE MULTISET 550/530 mm + tylna MultiREAR 350 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-U (KMSVU 550 530 MRSET PL 350 + ADPL 06)

| | |
|---|---|
| Cena | **79,90 zł** |
| Numer katalogowy | **KMSVU 550 530 MRSET PL 350 + ADPL 06** |
| Kod producenta | **KMSVU 550 530 MRSET PL 350 + ADPL 06** |

## Opis produktu

### Wycieraczki VISEE MULTISET 550/530 mm + tylna MultiREAR 350 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE MultiREAR. Mocowanie: **SV-U / MultiREAR PL + adapter ADPL 06**.

### Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi
- Tylna wycieraczka dobrana do Twojego auta

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | MULTISET + MultiREAR |
| Rodzaj | Komplet przód + tył |
| Pióro kierowcy | 550 mm · mocowanie SV-U |
| Pióro pasażera | 530 mm · mocowanie SV-U |
| Pióro tylne | 350 mm · mocowanie MultiREAR PL + adapter ADPL 06 |
| Ilość w opakowaniu | 3 szt. |
| Kod produktu | KMSVU 550 530 MRSET PL 350 + ADPL 06 |

### Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

*ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 1997–2006*

*ALFA ROMEO 156 (932_) 1997–2005*

## Bezpieczeństwo produktu

### Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 550 530 MRSET PL 350 + ADPL 06

### Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)