Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:16

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-kmsvu-650-400-rv-c-280-komplet-przod-tyl-p-1561.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 650/400 mm + tylna 280 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-U (KMSVU 650 400 RV-C 280)

Cena	**79,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 650 400 RV-C 280**
Kod producenta	**KMSVU 650 400 RV-C 280**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 650/400 mm + tylna 280 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-C**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi
- Tylna wycieraczka dobrana do Twojego auta

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET + BACKSIDE
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	400 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	280 mm · mocowanie RV-C
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KMSVU 650 400 RV-C 280

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

HYUNDAI Creta 2016–2021

HYUNDAI Kona SUV Van (OS, OSE, OSI) od 2017

HYUNDAI Kona (OS, OSE, OSI) 2017–2023

KIA RIO IV (YB, SC, FB) od 2017

KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) od 2017

KIA RIO III Hatchback Van (UB) od 2011

KIA RIO III (UB) 2011–2017

KIA Stonic Hatchback Van (YB) od 2017

KIA Stonic (YB) od 2017

TOYOTA Corolla Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2004–2009

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 650 400 RV-C 280

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)