Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:08

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-530-480-mm-komplet-przod-kspecu-530-480-p-2722.html



Komplet wycieraczek przód 530/480 mm VISEE SPECTRO KSPECU 530 480 – VW Golf III, IV, Škoda Octavia I, VW Polo IV

Cena	**89,00 zł**
Numer katalogowy	**KSPECU 530 480**
Kod producenta	**KSPECU 530 480**
Kod EAN	**5903728058207**

Opis produktu

Komplet przód VISEE SPECTRO 530/480 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **530 mm** po stronie kierowcy i **480 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-U** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do VW Golf III, IV, Škoda Octavia I, VW Polo IV.

Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (530 i 480 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-U. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-U do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

Dane techniczne

Producent	VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SPECTRO

Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	530 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	480 mm · mocowanie SV-U
W zestawie	para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-U
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSPECU 530 480
EAN	5903728058207

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Alfa Romeo 155155 (167) 1992–1997

Alfa Romeo 166166 (936) 1998–2007

Audi A3A3 (8L1) 1996–2003

Daihatsu Gran Gran Move (G3) od 1996

Fiat Coupe Coupe (175) 1993–2000

Honda Civic Civic VII Coupe (EM2) 2001–2005

Honda Legend Legend II (KA) 1991–1996Legend II Coupe (KA) 1991–1996

Honda Prelude Prelude IV (BB) 1992–1996

Kia Clarus Clarus (K9A) 1996–2001Clarus Estate (GC) 1998–2000

Kia K2500K2500 Platform/Chassis (SD) od 2003

Kia K2700K2700 od 2006

Kia K2900K2900 od 2008

Kia Pregio Pregio Van (TB) od 1997

Kia Sephia Sephia (FA) 1995–1997Sephia Saloon (FA) 1993–1997

Kia Shuma Shuma I (FB) 1997–2001Shuma II (FB) 2001–2004Shuma II Saloon (FB) 2001–2004Shuma Saloon (FB) 1996–2001

Lancia Dedra Dedra (835) 1989–1999Dedra SW (835) 1994–1999

Lancia Delta Delta II (836) 1993–1999

Lexus GSGS (JZS147) 1993–1997

Mazda Xedos 6 Xedos 6 (CA) 1992–1999

Mazda Xedos 9 Xedos 9 (TA) 1993–2002

Mitsubishi Colt Colt V (CJ, CP) 1996–2004

Mitsubishi Galant Galant VII (E5A, E7A, E8A) 1992–1996Galant VII Saloon (E5A, E7A, E8A) 1992–1996

Mitsubishi L200L200 / Triton (KAT, KBT) 2005–2015L200 / Triton Platform/Chassis (KAT, KBT) 2007–2015

Mitsubishi Lancer Lancer VI (CJ, CP, CK) 1995–2003

Mitsubishi Sigma Sigma (F2A, F1A) 1990–1996

Nissan 100NX100NX (B13) 1990–1994

Nissan Almera Almera I (N15) 1995–2000Almera I Hatchback (N15) 1995–2000

Nissan Primera Primera (P10) 1990–1996Primera Hatchback (P10) 1990–1996Primera Traveller (W10) 1990–1998

Nissan Sunny Sunny III (N14, B13) 1990–1995Sunny III Estate Van (Y10) 1990–2000Sunny III Hatchback (N14) 1990–1995 Sunny III Liftback (N14) 1990–1995Sunny III Traveller (Y10) 1990–2000

Nissan Vanette Vanette Bus (C22) 1986–1995Vanette Van (C22) 1986–1995

Proton GEN 2GEN 2 (CM) od 2004

Seat Arosa Arosa (6H1) 1997–2004

Seat Cordoba Cordoba (6K1, 6K2) 1993–2002Cordoba (6L2) 2002–2009Cordoba Vario (6K5) 1996–2002Cordoba Vario Estate Van (6K5) 2000–2002

Seat Ibiza Ibiza II (6K1) 1993–2002

Seat Leon Leon (1M1) 1999–2006

Seat Toledo Toledo II (1M2) 1998–2006

SsangYong Actyon Actyon I od 2005Actyon II od 2012Actyon Sports I (QJ) od 2007Actyon Sports II od 2012

Subaru Forester Forester (SF) 1997–2002Forester (SG, S11SG) 2002–2012

Subaru Legacy Legacy II (BD) 1994–1999Legacy II Estate (BG) 1994–1998

Subaru Legacy Outback Legacy Outback (BG) 1996–1999

Suzuki Ignis Ignis III (MF, FF) 2016–2024

Toyota Celica Celica Convertible (T20) 1993–1999Celica Coupe (T20) 1993–1999

Toyota Fortuner Fortuner (N5, N6) 2004–2015

Toyota Hilux Hilux VII Pickup (N1, N2, N3) 2004–2015

Volkswagen Bora Bora I (1J2) 1998–2013Bora Variant (1J6) 1999–2005

Volkswagen Golf Golf III (1H1) 1991–1997Golf III Cabriolet (1E7) 1993–1998Golf III Van (1H1) 1991–1997Golf III Variant (1H5) 1993–1999Golf IV (1J1) 1997–2007Golf IV Cabriolet (1E7) 1998–2002Golf IV Van (1J1) 1997–2004Golf IV Variant (1J5) 1999–2006Golf Van III Variant (1H5) 1993–1999Golf VAN IV Variant (1J5) 1999–2006

Volkswagen Lupo Lupo I (6X1, 6E1) 1998–2005

Volkswagen Polo Polo IV (9N, 9A) 2001–2009

Volkswagen Vento Vento (1H2) 1991–1998

Škoda Fabia Fabia I (6Y2) 1999–2008Fabia I Combi (6Y5) 2000–2007Fabia I Praktik (6Y5) 2000–2007Fabia I Saloon (6Y3) 1999–2007

Škoda Octavia Octavia I (1U2) 1996–2010Octavia I Combi (1U5) 1998–2010Octavia I Estate Van (1U5) 2000–2010

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECU 530 480, EAN 5903728058207

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.

- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)