Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:21

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-650-500-mm-komplet-przod-kspecc-650-500-p-2598.html



Komplet wycieraczek przód 650/500 mm VISEE SPECTRO KSPECC 650 500 – Ford Focus IV, Volvo XC60 I, VW Transporter T7

Cena	**99,00 zł**
Numer katalogowy	**KSPECC 650 500**
Kod producenta	**KSPECC 650 500**
Kod EAN	**5903728056579**

Opis produktu

Komplet przód VISEE SPECTRO 650/500 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **650 mm** po stronie kierowcy i **500 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-C** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do Ford Focus IV, Volvo XC60 I, VW Transporter T7.

Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (650 i 500 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-C. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-C do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

Dane techniczne

Producent	VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska)

Linia produktu	SPECTRO
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	650 mm · mocowanie SV-C
Pióro pasażera	500 mm · mocowanie SV-C
W zestawie	para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-C
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSPECC 650 500
EAN	5903728056579

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

Aston Martin DB9DB9 Vantage 2008–2016DB9 Volante 2004–2016

Aston Martin DBSDBS Vantage od 2007DBS Volante od 2007

Aston Martin Rapide Rapide od 2010

Aston Martin Vantage Vantage Vantage 2008–2018Vantage Volante od 2007

Aston Martin Virage Virage Vantage 1988–2012Virage Volante 1990–2012

BMW X5X5 (G05, F95) od 2018X5 Van (G05) 2019–2023

BMW X6X6 (G06, F96) od 2019

BMW X7X7 (G07) od 2019

Ford Focus Focus IV (HN) 2018–2025Focus IV Saloon (HM) 2018–2025Focus IV Turnier (HP) 2018–2025

Lexus RXRX (L2) od 2015

Volvo C30C30 (533) 2006–2013

Volvo S40S40 II (544) 2004–2012

Volvo S60S60 II (134) 2010–2018S60 II Cross Country (134) 2015–2018

Volvo S80S80 II (124) 2006–2016

Volvo V50V50 (545) 2003–2012

Volvo V60V60 I (155) 2010–2018V60 I Cross Country (157) 2015–2018V60 I Estate Van (155) 2013–2015V60 II (225) od 2018 V60 II Cross Country (227) 2018–2024

Volvo V70V70 III (135) 2007–2016V70 III Estate Van (135) 2013–2015

Volvo XC60XC60 I SUV (156) 2008–2017XC60 I VAN (156) 2013–2017

Volvo XC70XC70 II (136) 2007–2016XC70 II VAN (136) 2013–2016

Pasuje także do: BMW X5 (G65) od 2026, Ford Tourneo Custom V710 Bus (NXN) od 2023, VW Transporter T7 / Caravelle T7 Bus (TV, Tw) od 2024, VW Transporter T7 Platform/chassis (TX, Ty) od 2024, VW Transporter T7 Van (TV, Tw) od 2024.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECC 650 500, EAN 5903728056579

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)