Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:16

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-synergy-450-450-mm-komplet-przod-ksyn-450-450-p-323.html



Wycieraczki VISEE SYNERGY 450/450 mm do Suzuki Vitara, Toyota Hiace, Hyundai H100 – komplet przód (KSYN 450 450)

Cena	**48,90 zł**
Numer katalogowy	**KSYN 450 450**
Kod producenta	**KSYN 450 450**
Kod EAN	**5903728053585**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE SYNERGY 450/450 mm – komplet przód

VISEE SYNERGY – wycieraczki hybrydowe łączące zalety piór płaskich i przegubowych. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Hybrydowa konstrukcja – stelaż osłonięty spojlerem
- Równy docisk pióra do szyby
- Uniwersalny hak (SV-U)

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SYNERGY
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	SYU 450/18 · mocowanie 5907377233503
Pióro pasażera	SYU 450/18 · mocowanie 5907377233503
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSYN 450 450
EAN	5903728053585

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

DAEWOO EsperoDAEWOO Espero (KLEJ) 1991–1999

DAEWOO KorandoDAEWOO Korando (KJ) od 1999DAEWOO Korando Cabrio (KJ) od 1999

DAEWOO NexiaDAEWOO Nexia Saloon 1995–2008DAEWOO Nexia 1995–1997

DAIHATSU ApplauseDAIHATSU Applause II Hatchback (A101) 1997–2000DAIHATSU Applause I Hatchback (A101, A111) 1989–1997

DAIHATSU CharadeDAIHATSU Charade II (G11, G30) 1983–1987

DAIHATSU CuoreDAIHATSU Cuore IV (L501) 1995–1998

FERRARI 512 BBFERRARI 512 BB 1976–1984

FERRARI 512 MFERRARI 512 M 1994–1996

FERRARI 512 TRFERRARI 512 TR 1992–1994

FIAT UNOFIAT UNO (146_, 158_) 1983–2006

HONDA AccordHONDA Accord III (CA) 1985–1989HONDA Accord III Aerodeck (CA) 1985–1989

HONDA CivicHONDA Civic III Saloon (AM, AK, AU) 1983–1987HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1983–1987HONDA Civic III Shuttle (AN, AR) 1983–1987

HONDA ConcertoHONDA Concerto (HW, MA) 1989–1995HONDA Concerto Saloon (HWW) 1989–1995

HYUNDAI GalloperHYUNDAI Galloper II (JK-01) 1998–2003

HYUNDAI H100HYUNDAI H100 Platform/Chassis (HR) od 2004HYUNDAI H100 Van 1993–2004HYUNDAI H100 Bus (P) 1993–2000HYUNDAI H100 Platform/Chassis 1993–1997

HYUNDAI PorterHYUNDAI Porter Van 1994–2004

KIA BestaKIA Besta Van 1996–2003KIA Besta Bus 1992–2003

KIA PrideKIA Pride Van (DA) 1992–1999KIA Pride Estate 1999–2001KIA Pride (DA) 1990–2001

MAZDA 121MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1996–2003

MAZDA 323MAZDA 323 III Saloon (BF) 1985–1991MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1986–1995MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1985–1993MAZDA 323 II Saloon (BD) 1980–1989MAZDA 323 C IV (BG) 1989–1994MAZDA 323 F IV (BG) 1989–1994

MAZDA 626MAZDA 626 II Hatchback (GC) 1983–1987MAZDA 626 II Coupe (GC) 1982–1987

MAZDA 929MAZDA 929 II (HB) 1982–1987

MAZDA B-SerieMAZDA B-Serie (UN) 1999–2006MAZDA B-Serie (UF) 1985–1999

MAZDA BT-50MAZDA BT-50 Pickup (CD, UN) 2006–2015

MAZDA MX-5MAZDA MX-5 IV (ND__) od 2015MAZDA MX-5 III (NC) 2005–2014MAZDA MX-5 II (NB) 1998–2005MAZDA MX-5 RF Targa (ND) od 2016MAZDA MX-5 I (NA) 1990–1998

MITSUBISHI GalloperMITSUBISHI Galloper (JK-01) 1998–2003

MITSUBISHI LMITSUBISHI L 300 III Platform/Chassis (P1_T) 1994–2000MITSUBISHI L 300 III Van (P0_V, P1_V, P2_V) 1986–2006 MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 1986–2004

MITSUBISHI PajeroMITSUBISHI Pajero Classic (V2_W, V6_W, V7_W) od 2001

NISSAN BluebirdNISSAN Bluebird Saloon (910) 1980–1984NISSAN Bluebird (910) 1980–1983NISSAN Bluebird Traveller (W910) 1980–1984

NISSAN CabstarNISSAN Cabstar (F23, H41, H42) 1992–2000NISSAN Cabstar (F22, H40) 1982–1992NISSAN Cabstar E (TL_, VL_) 1998–2006

...oraz 8 innych modeli – sprawdź swoje auto w wyszukiwarce.

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSYN 450 450, EAN 5903728053585

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)