Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:27

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-synergy-530-450-mm-komplet-przod-ksyn-530-450-p-431.html



Wycieraczki VISEE SYNERGY 530/450 mm do Suzuki Swift IV, Kia RIO I, Nissan Micra C+C III – komplet przód (KSYN 530 450)

Cena	**48,90 zł**
Numer katalogowy	**KSYN 530 450**
Kod producenta	**KSYN 530 450**
Kod EAN	**5903728053745**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE SYNERGY 530/450 mm – komplet przód

VISEE SYNERGY – wycieraczki hybrydowe łączące zalety piór płaskich i przegubowych. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Hybrydowa konstrukcja – stelaż osłonięty spojlerem
- Równy docisk pióra do szyby
- Uniwersalny hak (SV-U)

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SYNERGY
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	SYU 530/21 · mocowanie 5907377233534
Pióro pasażera	SYU 450/18 · mocowanie 5907377233503
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSYN 530 450
EAN	5903728053745

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

DAIHATSU TeriosDAIHATSU Terios (J2_, F7__) 2005–2018

KIA K2700KIA K2700 (SD) od 1999

KIA RIOKIA RIO I Saloon (DC_) 2000–2005KIA RIO I Hatchback (DC) 2000–2005

MAZDA 626MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 1998–2002MAZDA 626 V (GF) 1997–2002MAZDA 626 V Hatchback (GF) 1997–2002MAZDA 626 II (GC) 1982–1990

MAZDA 323MAZDA 323 C V (BA) 1994–1998MAZDA 323 F VI Hatchback (BJ) 1998–2004MAZDA 323 F V (BA) 1994–1998 MAZDA 323 S VI Saloon (BJ) 1998–2004MAZDA 323 S V (BA) 1994–1998MAZDA 323 P V (BA) 1996–1998

MAZDA MX-3MAZDA MX-3 (EC) 1991–1998

MITSUBISHI Space StarMITSUBISHI Space Star MPV (DG_A) 1998–2004

NISSAN MicraNISSAN Micra C+C III (K12) 2005–2010NISSAN Micra III (K12) 2002–2010

SUBARU Impreza*SUBARU Impreza Coupe (GFC) 1993–2000SUBARU Impreza Estate (GF) 1992–2000SUBARU Impreza Saloon (GC) 1992–2000*

SUBARU JustySUBARU Justy II (JMA, MS) 1995–2003

SUZUKI BalenoSUZUKI Baleno (FW, EW) od 2016

SUZUKI SwiftSUZUKI Swift IV (FZ, NZ) 2010–2017SUZUKI Swift III (MZ, EZ) 2005–2015SUZUKI Swift II Saloon (AH, AJ) 1989–2001SUZUKI Swift II Hatchback (EA, MA) 1989–2005

TOYOTA AvensisTOYOTA Avensis (_T22_) 1997–2003TOYOTA Avensis Estate (_T22_) 1997–2003TOYOTA Avensis Liftback (_T22_) 1997–2003

TOYOTA CamryTOYOTA Camry Estate (_V1_) 1991–1996TOYOTA Camry (_V1_) 1991–1996TOYOTA Camry (_V2_) 1986–2002 TOYOTA Camry Estate (_V2_) 1986–1993TOYOTA Camry Liftback (_V1_) 1983–1986TOYOTA Camry Saloon (_V1_) 1982–1986

TOYOTA CarinaTOYOTA Carina E VI (_T19_) 1992–1997TOYOTA Carina E VI Saloon (_T19_) 1992–1997TOYOTA Carina E VI Sportswagon (_T19_) 1992–1997

TOYOTA HiaceTOYOTA Hiace V Van (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) od 2004

TOYOTA IQTOYOTA IQ (_J1_) 2009–2015

VOLKSWAGEN CaddyVW Caddy II Pickup (9U7) 1996–2000VW Caddy II Box Body/MPV (9K9A) 1995–2004VW Caddy II MPV (9K9B) 1995–2004

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSYN 530 450, EAN 5903728053745

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)