Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:38

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-synergy-530-500-mm-komplet-przod-ksyn-530-500-p-1050.html



Wycieraczki VISEE SYNERGY 530/500 mm do Ford Mondeo II, Honda CR-V II, Nissan Terrano II – komplet przód (KSYN 530 500)

Cena	**48,90 zł**
Numer katalogowy	**KSYN 530 500**
Kod producenta	**KSYN 530 500**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE SYNERGY 530/500 mm – komplet przód

VISEE SYNERGY – wycieraczki hybrydowe łączące zalety piór płaskich i przegubowych. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Hybrydowa konstrukcja – stelaż osłonięty spojlerem
- Równy docisk pióra do szyby
- Uniwersalny hak (SV-U)

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SYNERGY
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	SYU 530/21 · mocowanie 5907377233534
Pióro pasażera	SYU 500/20 · mocowanie 5907377233527
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSYN 530 500

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

FERRARI F355FERRARI F355 Spider 1995–2000

FORD MondeoFORD Mondeo II (BAP) 1996–2000FORD Mondeo II Saloon (BFP) 1996–2000FORD Mondeo II Turnier (BNP) 1996–2000FORD Mondeo I (GBP) 1993–1996FORD Mondeo I Saloon (GBP) 1993–1996FORD Mondeo I Turnier (BNP) 1993–1996

HONDA CR-VHONDA CR-V II (RD_) 2001–2007

MAZDA 626MAZDA 626 IV (GE) 1991–1997MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 1991–1997

MITSUBISHI 3000 GTMITSUBISHI 3000 GT Coupe (Z1_A) 1989–1999

MITSUBISHI CarismaMITSUBISHI Carisma Saloon (DA_) 1996–2006MITSUBISHI Carisma (DA_) 1995–2006

NISSAN PrimeraNISSAN Primera Hatchback (P11) 1996–2002NISSAN Primera (P11) 1996–2001NISSAN Primera Traveller (WP11) 1996–2001

NISSAN TerranoNISSAN Terrano II Van (R20) 1998–2007NISSAN Terrano II (R20) 1993–2007

TOYOTA SupraTOYOTA Supra (_A8_) 1993–2002

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSYN 530 500

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)