Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:17

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-synergy-600-480-mm-komplet-przod-ksyn-600-480-p-417.html



Wycieraczki VISEE SYNERGY 600/480 mm do Mazda 3, Toyota RAV 4 II, Hyundai Equus – komplet przód (KSYN 600 480)

Cena	**48,90 zł**
Numer katalogowy	**KSYN 600 480**
Kod producenta	**KSYN 600 480**
Kod EAN	**5903728053929**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE SYNERGY 600/480 mm – komplet przód

VISEE SYNERGY – wycieraczki hybrydowe łączące zalety piór płaskich i przegubowych. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Hybrydowa konstrukcja – stelaż osłonięty spojlerem
- Równy docisk pióra do szyby
- Uniwersalny hak (SV-U)

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SYNERGY
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	SYU 600/24 · mocowanie 5907377233565
Pióro pasażera	SYU 480/19 · mocowanie 5907377233510
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSYN 600 480
EAN	5903728053929

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

DAEWOO RezzoDAEWOO Rezzo (U100) od 2000

HONDA AccordHONDA Accord VI Coupe (CG) 1998–2003

HYUNDAI Equus / CentennialHYUNDAI Equus / Centennial (VI) 2009–2016

INFINITI FXINFINITI FX od 2003

INFINITI M35INFINITI M35 od 2005

INFINITI M37INFINITI M37 od 2010

INFINITI QX70INFINITI QX70 od 2013

LEXUS ESLEXUS ES (_V4_) 2006–2012LEXUS ES (MCV_, VZV_) 1996–2006

MAZDA 3MAZDA 3 (BL) 2008–2014MAZDA 3 Saloon (BL) 2008–2014

NISSAN NavaraNISSAN Navara NP300 (D40) od 2005

NISSAN PathfinderNISSAN Pathfinder III VAN (R51_) 2013–2014NISSAN Pathfinder III (R51) od 2005

SUBARU LegacySUBARU Legacy V (BM) 2009–2014SUBARU Legacy V Estate (BR) 2009–2014

TOYOTA RAV 4TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2000–2005

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSYN 600 480, EAN 5903728053929

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)