Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:26

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-synergy-600-550-mm-komplet-przod-ksyn-600-550-p-486.html



Wycieraczki VISEE SYNERGY 600/550 mm do VW Amarok, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser 100 – komplet przód (KSYN 600 550)

Cena	**48,90 zł**
Numer katalogowy	**KSYN 600 550**
Kod producenta	**KSYN 600 550**
Kod EAN	**5903728053950**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE SYNERGY 600/550 mm – komplet przód

VISEE SYNERGY – wycieraczki hybrydowe łączące zalety piór płaskich i przegubowych. Mocowanie: **SV-U**.

Dlaczego warto

- Hybrydowa konstrukcja – stelaż osłonięty spojlerem
- Równy docisk pióra do szyby
- Uniwersalny hak (SV-U)

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	SYNERGY
Rodzaj	Komplet na przednią szybę
Pióro kierowcy	SYU 600/24 · mocowanie 5907377233565
Pióro pasażera	SYU 550/22 · mocowanie 5907377233541
Ilość w opakowaniu	2 szt.
Kod produktu	KSYN 600 550
EAN	5903728053950

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

FIAT MultiplaFIAT Multipla (186_) 1999–2010

HONDA AccordHONDA Accord VIII (CU) 2008–2015HONDA Accord VIII Estate (CW) 2008–2015

HONDA OdysseyHONDA Odyssey (RL5) od 2010HONDA Odyssey (RL1, RA6, RA_) od 2005

MAZDA MPVMAZDA MPV II (LW) 1999–2006

MITSUBISHI EclipseMITSUBISHI Eclipse II (D3_A) 1995–1999

TOYOTA Land Cruiser 100TOYOTA Land Cruiser 100 (_J1_) 1998–2007

TOYOTA Land Cruiser 200TOYOTA Land Cruiser 200 (_J2_) od 2007

VOLKSWAGEN AmarokVW Amarok Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) 2011–2022VW Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) od 2010

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSYN 600 550, EAN 5903728053950

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)